

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

NÚMERO	ÁREA	DATA	FOLHA
09/2015	5ª/GRD/UIP	21/10/15	01

### IDENTIFICAÇÃO

INSTRUMENTO	EMPRESA RESPONSÁVEL/CONVENIENTE	PROCESSO	PROTOCOLO	SRD	ASSINATURA
-	-	59550.000643/2015-64	22/09/15	247470	-
OBJETO					
Restauração e ampliação de pavimentação asfáltica no Povoado Cooperativa II (Segmento às Coord. UTM Zona 24 L E 773.009 N 8.864.496 a E 773.925 N 8.862.952).					
LOCALIZAÇÃO					VISTORIADO POR
Município de Penedo (AL)					Alessandro Silva

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
1	17/09/15	24L	773.009	8.864.496	2	17/09/15	24L	773.009	8.864.496

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Início do segmento em restauração.	Rua transversal no início do segmento em restauração (início do perímetro urbano).
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO




FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
3	17/09/15	24L	773.009	8.864.496	4	17/09/15	24L	773.033	8.864.462

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Vista do prolongamento da estrada, do início do segmento em restauração, em direção ao Povoado Tabuleiro dos Negros.	Vista do desgaste da pavimentação existente no segmento em restauração.
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO



FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
5	17/09/15	24L	773.044	8.864.447	6	17/09/15	24L	773.063	8.864.411

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Tratamento asfáltico original no trecho em restauração.	Desgaste da pavimentação existente no segmento em restauração.
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

NÚMERO	ÁREA	DATA	FOLHA
09/2015	5º/GRD/UIP	21/10/15	02

### IDENTIFICAÇÃO

INSTRUMENTO	EMPRESA RESPONSÁVEL/CONVENIENTE	PROCESSO	PROTOCOLO	SRD	ASSINATURA
-	-	59550.000643/2015-64	22/09/15	247470	-
OBJETO					
Restauração e ampliação de pavimentação asfáltica no Povoado Cooperativa II (Segmento às Coord. UTM Zona 24 L E 773.009 N 8.864.496 a E 773.925 N 8.862.952).					
LOCALIZAÇÃO				VISTORIADO POR	
Município de Penedo (AL)				Alessandro Silva	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
7	17/09/15	24L	773.076	8.864.390	8	17/09/15	24L	773.112	8.864.324

#### DESCRIÇÃO

Desgaste da pavimentação existente no segmento em restauração.

#### DESCRIÇÃO

Lombada existente no segmento em restauração.

#### APRESENTAÇÃO



#### APRESENTAÇÃO



FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
9	17/09/15	24L	773.172	8.864.235	10	17/09/15	24L	773.199	8.864.179

#### DESCRIÇÃO

Problemas de drenagem da pavimentação existente no segmento em restauração.

#### DESCRIÇÃO

Lombada existente e constatação de problemas de drenagem no segmento em restauração.

#### APRESENTAÇÃO



#### APRESENTAÇÃO



FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
11	17/09/15	24L	773.205	8.864.169	12	17/09/15	24L	773.205	8.864.169

#### DESCRIÇÃO

Interseção com logradouro central.

#### DESCRIÇÃO

Interseção com logradouro central, vista leste.

#### APRESENTAÇÃO



#### APRESENTAÇÃO





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

NÚMERO	ÁREA	DATA	FOLHA
09/2015	5º/GRD/UIP	21/10/15	03

### IDENTIFICAÇÃO

INSTRUMENTO	EMPRESA RESPONSÁVEL/CONVENIENTE	PROCESSO	PROTOCOLO	SRD	ASSINATURA
-	-	59550.000643/2015-64	22/09/15	247470	-
OBJETO					
Restauração e ampliação de pavimentação asfáltica no Povoado Cooperativa II (Segmento às Coord. UTM Zona 24 L E 773.009 N 8.864.496 a E 773.925 N 8.862.952).					
LOCALIZAÇÃO				VISTORIADO POR	
Município de Penedo (AL)				Alessandro Silva	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
13	17/09/15	24L	773.205	8.864.169	14	17/09/15	24L	773.236	8.864.119

#### DESCRIÇÃO

Interseção com logradouro central, vista oeste.

#### DESCRIÇÃO

Vista do desgaste do pavimento existente no segmento em restauração, também ocorrendo no trecho sul.

#### APRESENTAÇÃO



#### APRESENTAÇÃO



FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
15	17/09/15	24L	773.268	8.864.063	16	17/09/15	24L	773.302	8.863.997

#### DESCRIÇÃO

Problemas de drenagem também existentes no segmento em restauração, trecho sul.

#### DESCRIÇÃO

Lombada existente no segmento em restauração, trecho sul.

#### APRESENTAÇÃO



#### APRESENTAÇÃO



FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
17	17/09/15	24L	773.348	8.863.915	18	17/09/15	24L	773.381	8.863.855

#### DESCRIÇÃO

Características do tratamento asfáltico existente no segmento em restauração.

#### DESCRIÇÃO

Término do segmento em restauração e início da ampliação.

#### APRESENTAÇÃO



#### APRESENTAÇÃO



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

NÚMERO	ÁREA	DATA	FOLHA
09/2015	5º/GRD/UIP	21/10/15	04

### IDENTIFICAÇÃO

INSTRUMENTO	EMPRESA RESPONSÁVEL/CONVENIENTE	PROCESSO	PROTOCOLO	SRD	ASSINATURA
-	-	59550.000643/2015-64	22/09/15	247470	-
OBJETO					
Restauração e ampliação de pavimentação asfáltica no Povoado Cooperativa II (Segmento às Coord. UTM Zona 24 L E 773.009 N 8.864.496 a E 773.925 N 8.862.952).					
LOCALIZAÇÃO				VISTORIADO POR	
Município de Penedo (AL)				Alessandro Silva	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
19	17/09/15	24L	773.387	8.863.838	20	17/09/15	24L	773.469	8.863.704

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Ponto para descida d'água no segmento em ampliação.	Limite do perímetro urbano no segmento em ampliação.
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO



FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
21	17/09/15	24L	773.505	8.863.665	22	17/09/15	24L	773.505	8.863.665

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Local que se faz necessária a construção de um bueiro (Estaca 11) no segmento em ampliação.	Vista do talvegue do bueiro da Estaca 11 no segmento em ampliação.
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO



FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM			FOTO	DATA	GEORREFERENCIAMENTO - UTM - WGS 84 DATUM		
		ZONA	E	N			ZONA	E	N
23	17/09/15	24L	773.555	8.863.556	24	17/09/15	24L	773.607	8.863.492

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Vista das condições atuais do logradouro no segmento em ampliação.	Término do segmento em ampliação.
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO

