



SETOR 01 – PLANTA BAIXA  
ESC: 1/500

LEGENDA:

- DIQUES A SEREM RECONSTRUIDOS
- RALUDES A SEREM COMPACTADOS
- FUNDOS A SEREM REGULARIZADOS

NOTAS:

O Setor 01 possui viveiros com seções reduzidas em seus diques e infiltrações de um viveiro para o outro, através dos diques laterais.

A obra consiste em retirar a camada vegetal dos taludes e crista dos diques e estocar, retirar a camada de lama do fundo dos viveiros e enviar à bota-fora. Depois, com a área devidamente limpa de matéria orgânica, os diques devem ser completamente desmanchados e reaterados em camadas compactadas com controle tecnológico, de modo a obter a máxima densidade do solo. Por fim, os taludes devem ser regularizados e o fundo dos viveiros também.

Para os taludes laterais dos viveiros dispostos nos extremos, ou seja, que não terão uma intervenção em todo o dique, deve-se regularizá-los os compactando com compactadores à percussão.

0	EMIÇÃO ORIGINAL		LUCAS	DANTAS	DANTAS
REVISÃO	DESCRIÇÃO		DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
					30/05/2010
					DATA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  
Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

PROJETO BÁSICO DE REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS  
PESQUEIROS E AQUICULTURA DE BETUME – 4º/CIB

TÍTULO DO DESENHO		OBRAS DE TERRA VIVEIROS SETOR 01 PLANTA BAIXA		UNIDADE	4º/ORD/UEP
NOME DO ARQUIVO		DATA	ESCALA	FRANCHA	PROJETISTA/DESENHISTA
CIB_01_VS1_R1.dwg		06/2018	1/50	01/01	LUCAS LASCARES
					RESPONSÁVEL TÉCNICO
					ENG. CIVIL JOSÉ DANTAS