

QUADRO DE PEÇAS PI DETALHAMENTO DE NÓS E QUANTITATIVO DAS PEÇAS

CONEXÕES EM P1* DÚCTIL

1 P1*		Tê de normal com bolsas	6 P1*		Curva de 45° ponta e bolsa	10 P1*		Cap
2 P1*		Tê de redução com bolsas	7 P1*		Curva de 22°/30° ponta e bolsas	11 P1*		Registro com bolsas
3 P1*		Cruzeta normal com bolsas	8 P1*		Curva de 11°/15° ponta e bolsas	12 P1*		Linha de correr
4 P1*		Cruzeta de redução com bolsas	9 P1*		Redução com ponta e bolsa	13 P1*		Redução ponta (P1* Dúctil) bolsa (PVC/PBA)
5 P1*		Curva de 90° com bolsas	CONEXÕES EM DE P1*					
			1 DE P1*		Linha de Correr			

CONEXÕES EM PVC PBA

1 PBA		Tê de normal com bolsas	5 PBA		Curva de 90° ponta e bolsa	9 PBA		Adaptador ponta (P1* Dúctil) bolsa (PVC/PBA)
2 PBA		Tê de redução com bolsas	6 PBA		Curva de 45° ponta e bolsa	10 PBA		Linha de correr
3 PBA		Cruzeta normal com bolsas	7 PBA		Curva de 22°/30° ponta e bolsa	11 PBA		Cap
4 PBA		Cruzeta de redução com bolsas	8 PBA		Redução com ponta e bolsa	12 PBA		Junção com bolsas

