

DILIGÊNCIA Nº 2

RDC Nº 01/2015 - 7ªSR

ANÁLISE PLANILHA DE CUSTOS

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF-7ªSR, por intermédio do Operador do RDC nº 01/2015, solicita por meio desta diligência, ao licitante da melhor proposta apresentada, Mandacaru Terraplenagem Ltda, que a planilha com os valores adequados ao lance vencedor deve ser reelaborada e apresentada à comissão, por meio eletrônico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de desclassificação de sua proposta, nos termos do parágrafo 3º do artigo 43 do Decreto nº 7.581/2011, conforme valores a seguir:

Em análise da Planilha de Materiais, observamos que alguns itens divergem dos valores praticados pela CODEVASF na planilha orçamentária estimada:

Itens:

Item 1.127 e Item 4.10.1 (Composição) – Curva p/ Eletroduto de ½” – valores divergem, devendo ser corrigido para o menor valor.

Item 1.128 e Item 4.10.1 (Composição) – Curva p/ Eletroduto de 1 ½” – valores divergem, devendo ser corrigido para o menor valor.

Item 1.30 e Item 4.10.1 (Composição) – Caixa 4x2 de plástico abo 10 (4,00mm²) – valores divergem, devendo ser corrigido para o menor valor.

Item 1.133 e Item 4.10.1 (Composição) – Fio de cobre nu de 4mm² para aterramento neutro - valores divergem, devendo ser corrigido para o menor valor.

Item 1.136 e Item 4.10.1 (Composição) – Fita isolante rolo de 5,0m - valores divergem, devendo ser corrigido para o menor valor.

Em análise da Planilha de Serviços, observamos que alguns itens deverão ser readequados de acordo com as composições praticadas pela CODEVASF na planilha orçamentária estimada, conforme Art. 40, § 2º, alínea b do Decreto nº 7.581/2011:

Item 4.3.1 - PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA – Corrigir a composição do item nos insumos: Aço CA-60 e Concreto Estrutural FCK=20MPA, com custos inexequíveis para o serviço descrito.

Item 4.6.3 - REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL – corrigir composição para adequar-se ao serviço;

Item 4.7.4 - CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A. PEI-4. 20X20CM. PADRAO ALTO. FIXADACOM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO – corrigir composição compatibilizando ao serviço descrito na composição da CODEVASF;

Item 4.8.1 - PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0.87X2.10M., INCLUS. GUARNIÇÕES, PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE EPOXI E ESMALTE SINTETICO – Compatibilizar a composição com o serviço descrito na composição da CODEVASF (Pintura de proteção a base de epóxi e esmalte sintético)

Item 11.1.9 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ – Compatibilizar a composição para o serviço descrito na composição da CODEVASF (Distribuidor de asfalto c/ tanque isolado 6000L).

Ressalta-se que o valor final do lance ofertado não precisa ser reduzido, podendo haver redistribuição dos valores dos itens indicados, para outros itens da planilha, que posteriormente serão novamente analisados/comparados à Planilha Orçamentária, onde os 80% dos itens mais significativos da planilha não poderão ser maiores que referidos valores orçados.

Washington Luís de Sousa Costa
Presidente - RDC nº 01/2015
CODEVASF – 7ª SR – DEC. 119/15