

CONTRATO N.º 7.003.00/2018 – CODEVASF 7ª SR / PLANACON

OBRA: PROJETO BÁSICO NO SISTEMA DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA FAUSER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PARTE 01



FOTO N° 01 - INÍCIO GALERIA EXISTENTE (BACIA 01)



FOTO N° 02 - TRECHO DANIFICADO DA GALERIA EXISTENTE (BACIA 01)



FOTO N° 03 - CANAL NATURAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS (BACIA 02)



FOTO N° 04 - BUEIRO EXISTENTE EM UMA DAS RUAS PARA PASSAGEM DO CANAL (BACIA 02)



FOTO N° 05 - FINAL DA GALERIA EXISTENTE A CÉU ABERTO E O COMEÇO DA GALERIA FECHADA (BACIA 01)



FOTO N° 06 - TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE



CONTRATO N.º 7.003.00/2018 – CODEVASF 7ª SR / PLANACON

OBRA: PROJETO BÁSICO NO SISTEMA DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA FAUSER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PARTE 02



FOTO N° 07 - TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE



FOTO N° 08 - TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE



FOTO N° 09 - TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE



FOTO N° 10 - TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE



FOTO N° 11 - TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE



FOTO N° 12 - TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE



CONTRATO N.º 7.003.00/2018 – CODEVASF 7ª SR / PLANACON

OBRA: PROJETO BÁSICO NO SISTEMA DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA FAUSER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PARTE 03



FOTO Nº 13 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ÁREA DO CANAL ABERTO (BACIA 02)



FOTO Nº 14 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ÁREA DO CANAL ABERTO (BACIA 02)



FOTO Nº 15 - BUEIRO EXISTENTE EM UMA DAS RUAS PARA PASSAGEM DO CANAL MOSTRANDO ÁREA DO CANAL MURADO (BACIA 02)



FOTO Nº 16 - FINAL DO CANAL EXISTENTE E O COMEÇO DA GALERIA FECHADA (BACIA 02)



FOTO Nº 17 - BOCA DE SAÍDA DA GALERIA EXISTENTE PARA O RIO PARNAÍBA (BACIA 02 E OUTRAS BACIAS DA CIDADE)



FOTO Nº 18 - BOCA DE SAÍDA DA GALERIA EXISTENTE PARA O RIO PARNAÍBA (BACIA 01)



CONTRATO N.º 7.003.00/2018 – CODEVASF 7ª SR / PLANACON

OBRA: PROJETO BÁSICO NO SISTEMA DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA FAUSER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PARTE 04



FOTO Nº 19 - REALIZAÇÃO DO TESTE DE SONDAGEM NA ÁREA DO CANAL ABERTO (BACIA 02)



FOTO Nº 20 - RESIDÊNCIA EXISTENTE NA ÁREA DO CANAL ABERTO (BACIA 02)



FOTO Nº 21 - IMÓVEL MURADO EXISTENTE NA ÁREA DO CANAL ABERTO (BACIA 02)



FOTO Nº 22 - RESIDÊNCIA EXISTENTE NA ÁREA DO CANAL ABERTO (BACIA 02)



FOTO Nº 23 - AREA DE JAZIDA DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM



FOTO Nº 24 - COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE DA ÁREA DE JAZIDA